


| | | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|
| Cliente | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Telefone | 77 -3491-1875 |
| Endereço | R ANANIAS LESSA CARNEIRO, BELA VISTA, SAO FELIX DO CORIBE-BA, CEP: 47665-000 | Contato(s) | Ailton José |
| e-mail | saaesfc@yahoo.com.br | Fax | |
| Amostra(s) | Água Bruta | Recepção | 09/03/16 17:16 |

Laboratório de ensaios acreditado pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

O escopo da acreditação pode ser visto em:
<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0239.pdf>



| Amostra | P.01 - ÁGUA BRUTA - ANTES TRATAMENTO | | | Código | 3280/16-01 | Coleta em | 08/03/16 10:55 |
|---|--------------------------------------|---------|-----------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|
| Ensaio | Resultado | Unidade | Limite aceitável (L1) | LQ | Método | Data do Ensaio | |
| Organofosforados e Carbamatos totais (ac) | 36 | % IAE | NR | 0.15 | POP05.135 rev06 | 10/03/16 | |

Legenda

(L1): RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005 Classe II - ÁGUAS DOCES

(ac): Indica ensaio acreditado pela norma NBR ISO/IEC 17025:2005.

(sc): Ensaio terceirizado. Os laboratórios subcontratados passaram por avaliação da empresa Conágua, onde foram avaliados critérios mínimos para credenciamento em seu catálogo.

LQ: Limite de Quantificação.

EPA: Environmental Protection Agency.

Informações de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.


O serviço de coleta, aquisição do material, descrição das amostras, conservação das amostras e meio de transporte é de inteira responsabilidade do cliente.

CHUVAS ÚLTIMAS 24H: NÃO

CONDIÇÃO DO TEMPO: BOM

TEMP. AMBIENTE: 30°C.

Goiânia, 16 de março de 2016.


Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ 12300516
Responsável Técnico

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em <http://www.labwin.net/Conagua> usando o código LQCHQ QBZ 227.

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|
| Cliente | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Telefone | 77 -3491-1875 |
| Endereço | R ANANIAS LESSA CARNEIRO, BELA VISTA, SAO FELIX DO CORIBE-BA, CEP: 47665-000 | Contato(s) | Ailton José |
| e-mail | saaesfc@yahoo.com.br | Fax | |
| Amostra(s) | Água Bruta | Recepção | 09/03/16 17:16 |

Os Resultados relatados abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste Laboratório

| Amostra | P.01 - ÁGUA BRUTA - ANTES TRATAMENTO | | | Código | 3280/16-01 | Coleta em | 08/03/16 10:55 |
|----------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|--------|------------|----------------|----------------|
| Ensaio | Resultado | Unidade | Limite aceitável (L1) | LQ | Método | Data do Ensaio | |
| Organoclorados totais (sc) | < LQ | µg/L | NR | 0,1 | EPA-8270 D | 10/03/16 | |

Legenda

(L1): RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005 Classe II - ÁGUAS DOÇES

(sc): Ensaio terceirizado. Os laboratórios subcontratados passaram por avaliação da empresa Conágua, onde foram avaliados critérios mínimos para credenciamento em seu catálogo.

LQ: Limite de Quantificação.

EPA: Environmental Protection Agency.

Informações de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

O serviço de coleta, aquisição do material, descrição das amostras, conservação das amostras e meio de transporte é de inteira responsabilidade do cliente.

CHUVAS ÚLTIMAS 24H: NÃO

CONDIÇÃO DO TEMPO: BOM

TEMP. AMBIENTE: 30°C.

Goiânia, 16 de março de 2016.



Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ 12300516
Responsável Técnico

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em <http://www.labwin.net/Conagua> usando o código LQCHQ QBZ 227.